



Voor het perfect drukken van je presentatiemappen moet je bestand aan een aantal eisen voldoen. Wil je bij het opmaken en opslaan van je bestanden rekening houden met de volgende punten? Topper!

1 Algemene aanlevering

- Lever alleen PDF bestanden aan; andere bestanden kunnen we namelijk niet drukken.
- Zorg voor 3mm afloop rondom. Als objecten tot de rand moeten lopen hebben we 3mm extra nodig om goed te kunnen snijden. [Lees meer](#) over afloop.
- Gebruik CMYK (fullcolour) als kleursysteem. We drukken in fullcolour, dus zorg dat er geen RGB en Pantonekleuren in je bestand zitten. [Lees meer](#) over kleurgebruik.
- Zorg voor scherpe afbeeldingen. Dan weet je zeker dat je drukwerk niet pixelig wordt. We raden minimaal 225PPI aan, het liefst 300PPI. [Lees meer](#) over resolutie.

2 InDesign en Illustrator templates

Gebruik altijd onze stansvorm bij het ontwerpen:

- [Presentatiemap](#)

In het template staan twee lagen: Stans en Opmaak. In de laag Stans hebben wij de stansvorm vastgezet (deze wordt niet megedrukt en dus alleen gebruikt voor het stansen). Je kunt je ontwerp in de laag Opmaak plaatsen.

3 Bestand exporteren

Check of er geen belangrijke objecten of teksten vlakbij de stanslijnen staan. Exporteer je PDF als PDF-X1/a:2001 en exporteer met 3mm afloop rondom.

Het is belangrijk dat de stanslijn die óp een fullcolour object staat, de instelling Overdrukken meekrijgen. Als je dit niet doet, dan wordt er onder de stanslijn namelijk geen fullcolour objecten megedrukt.

Selecteer de objecten in de laag 'Stans. In InDesign via Venster > Uitvoer > Kenmerken vink je de opties 'Lijn overdrukken' aan. In Illustrator doe je dit via Venster > Kenmerken.

Let op!

- Gebruik een veiligheidsmarge van 3mm binnen de snijrand, vrij van belangrijke teksten/objecten.
- Zet eventueel lettertypes om naar lettercontouren (outlines). [Lees meer](#)
- Zorg dat de inktdekking niet boven 250% uitkomt. [Lees meer](#)
- Als je zwarte bedrukking bestelt, lever dan ook in zwart aan. [Lees meer](#)
- Maak kleine zwarte tekst op als C:0 M:0 Y:0 K:100. [Lees meer](#)
- Voor diepzwarte volulakken gebruik je C:50 M:50 Y:50 K:100. [Lees meer](#)
- Plaats meerdere ontwerpen in 1 PDF bestand in oplopende volgorde: voor - achter - voor - achter. [Lees meer](#)
- Wil je een liggend ontwerp uploaden terwijl je een staande oriëntatie hebt besteld of andersom? [Lees meer](#)

PREPARING DOCUMENTS | PRINTING PRESENTATION FOLDERS



In order to print your presentation folders perfectly, your file needs to meet a number of requirements. Do you want to take the following points into account when designing and saving your files? You rock!

1 General guidelines

- Only upload PDF files, because we are unable to print other file types.
- Add a bleed of 3mm. The bleed is the area of artwork that is extended beyond the actual dimensions of the document. We use this to avoid strips of white paper showing on the edges of your print, should the batch be misaligned when cut to size. [Read more](#) on bleeds.
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. [Read more](#) about use of colour.
- Use high resolution images. So you know you won't be counting pixels on your prints! We recommend a resolution of at least 225 PPI, but 300 PPI is perfect. [Read more](#) on resolution.

2 InDesign and Illustrator template

Always use our template when designing:

- [Presentation folder](#)

There are two layers in the template: Stans and Opmaak. In the Stans layer we've secured the die cut (this will not be printed and will only be used for die cutting). Place your design in the Opmaak layer.

3 Export document

Check if there are no important objects or texts near the die cut lines. Export as PDF/X-1A:2001 and don't forget to export with a bleed of 3mm.

It's important that the die-cut line is placed in overprint when placing it over a fullcolour object. If you don't do this, the fullcolour objects under the die-cut will not be printed.

Select the objects in the 'Stans'/'Die-Cut' layer. Go to Window > Output > Attributes in InDesign or Window > Attributes in Illustrator. Check the boxes for 'Line overprint'.

Caution!

- Use a safety margin of 3mm from the trim line, free of important text/objects.
- Convert text to outlines if necessary. [Read more](#)
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%. [Read more](#)
- When ordering in black print, only use black in your design. [Read more](#)
- Design small black text as C:0 M:0 Y:0 K:100. [Read more](#)
- For a rich black colour on large objects, use C:50 M:50 Y:50 K:100. [Read more](#)
- Place multiple designs in 1 PDF file in ascending order:
front - back - front - back. [Read more](#)
- Do you want to upload a landscape design while having ordered a portrait orientation or vice versa? [Read more](#)